14.04
14.05
14.06
14.07

Blocs lamellaires

Laiton/Acier


TYP PP

Schleifen

PP



PP/MR



PP/MT



PP/MP



Utilisation: Rectification, contrôle**,** Positionnement.érosion.fraisage

Ces blocs ne possèdent pas de champ magnétique mais permettent de transmettre le flux magnétique du plateau vers la pièce, leurs entrefers devant être parallèles à ceux de la plaque polaire du plateau. Leur utilisation permet de protéger la plaque polaire du plateau magnétique lors d'usinage débouchant en surélevant les pièces.

A utiliser avec plateau magnétique Type AP/PF.

Exécution:
Acier/laiton
Pas polaire : acier 3 mm – laiton 0.8 mm (ou 1.5+0.5)

Exemple commande:
14.04.10020021 Bloc laméllaire 100x200x21

A utiliser avec mandrin magnétique Type MP/R.

Exécution:
Construction robuste soudée avec epoxy.
Usinage spécifique sur demande

Exemple commande:
14.05.15020 Bloc laméllaire Ø 150

A utiliser avec mandrin magnétique Type MP/PT.

Exécution:
Construction robuste soudée avec epoxy.
Usinage spécifique sur demande

Exemple commande:
14.06.15020 Bloc laméllaire Ø 150

A utiliser avec mandrin magnétique Type MP/P.

Exécution:
Acier/laiton
Pas polaire : acier 3 mm – laiton 1.5 mm (ou 1.5+0.5)


Exemple commande:
14.07.13021 Bloc laméllaire Ø 130


Dimensions en mm					
TYP	A	B	C	Pas polaire	Pds en kg
PP	100	200	21	3 + 0,8	4,8
PP	130	250	21	3 + 0,8	6,1
PP	150	300	21	3 + 0,8	7,3
PP	150	350	21	3 + 0,8	9,1
PP	200	400	21	3 + 0,8	10
PP	200	500	21	3 + 0,8	11


Dimensions en mm			
TYPE	A	C	Pds en kg
PP-MR	150	20	1,0
PP-MR	180	20	2
PP-MR	200	20	3
PP-MR	250	20	4
PP-MR	300	20	5
PP-MR	350	20	6
PP-MR	400	20	7
PP-MR	450	20	8
PP-MR	500	20	10

Dimensions en mm			
TYPE	A	C	Pds en kg
PP-MT	150	20	1,0
PP-MT	180	20	2
PP-MT	200	20	3
PP-MT	250	20	4
PP-MT	300	20	5
PP-MT	350	20	6
PP-MT	400	20	7
PP-MT	450	20	8
PP-MT	500	20	9
PP-MT	600	20	10

Dimensions en mm			
TYPE	A	C	Pds en kg
PP-MP	100	21	2,6
PP-MP	130	21	3,5
PP-MP	150	21	4,2
PP-MP	200	21	5,9
PP-MP	250	21	7,6
PP-MP	300	21	8,9











Konstruktionsänderungen vorbehalten –02-08